



**CCPP
ROQUE**

ZONA SEGURA

**Parque
(0.3 ha)**



CE 122
Inicia

8

CE 0481
Secundaria

CE 017
Inicia

Cda. Limon

Dist. : ALONSO DE ALVARADO

ZONA INUNDABLE

ZONA SEGURA

**Descampado
(0.92 ha)**

ZONA SEGURA

**Descampado
(0.53 ha)**

Leyenda

- Centros poblados
- Capital distrital
- Poblados Vulnerables
- ➔ Rutas de evacuación
- ▬ red vial departamental
- ▬ Red vial vecinal
- ▨ Zona inundable (referencial)
- Ⓢ Zona segura
- ⋯ Límite distrital

** Zona Inundable Referencial*

Fuente:
 Autoridad Nacional del Agua - ANA - (Hidrografia)
 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO **ANA**
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI **CEPIG**
 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL - CEPIG

MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN
 Quebrada Limon - Roque - Alonso de Alvarado

REGIÓN SAN MARTIN

FECHA: Setiembre 2015	DATUM: WGS84	ZONA: 18 SUR	MAPA: SMART 11
--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------

ESCALA: 1:3,000

9297100

9297100

9296800

9296800

9296500

9296500

303200

303500

303800

304100