

**INFORME DE EMERGENCIA N° 314 - 30/05/2016 / COEN - INDECI / 12:17 HORAS
 (Informe N° 02)**

INUNDACIÓN AFECTA DISTRITO DE QUITO-ARMA - ARMA - HUANCVELICA

I. HECHOS:

El 03 de abril de 2016, a las 14:00 horas aproximadamente, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se originaron aniegos que afectaron viviendas y vías de comunicación en las diferentes localidades del distrito de Quito-Arma. **Código SINPAD N° 00076130.**

II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
Huancavelica	Huaytará	Quito-Arma	Chocorvo Arma, Mutanga, Huayanto, Quinchihua, Acomayo, Ccollcapampa y Santa Rosa

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2016

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BÁSICOS
	PERSONAS DAMNIFICADAS	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS (*)	CARRETERA DESTRUIDA (Km) (**)	CAMINO RURAL DESTRUIDO (Km)	CANALES DE RIEGO AFECTADOS (Km)	TELEFONÍA MÓVIL AFECTADO (%)
DPTO. HUANCVELICA								
PROV. HUAYTARÁ								
DIST. QUITO-ARMA	11	127	3	47	1.8	0.3	1.2	50

Nota:

(*) Viviendas de material de adobe

(**) 05 Tramos de carretera destruida: Acomayo - Huaytará.

Fuente: código SINPAD N° 00076130.

V. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Por el Gobierno Provincial de Huaytará:

ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2016

UBICACIÓN	TECHO	ABRIGO	HERRAMIENTAS		
	BOBINA DE PLÁSTICO	FRAZADAS	BARRETAS	PALAS	PICOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. HUANCVELICA					
PROV. HUAYTARÁ					
DIST. QUITO-ARMA	0.25	50	5	5	5
TOTAL - UNIDAD	0.25	50.00	5.00	5.00	5.00
PESO - TM	0.11				

Fuente: Código SINPAD N° 00076130

VI. ACCIONES:

Lunes, 30 de Mayo de 2016

- ✓ Personal del Centro de Operaciones Regional de Huancavelica informó que:
 - Representantes de la empresa Minera Caravelí culminaron con los trabajos de rehabilitación y limpieza de la carretera destruida en los tramos de Acomayo-Huaytará.
 - Tránsito normal.
 - La emergencia fue atendida.


FUENTES:

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quito-Arma.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huaytará.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.
- Dirección Desconcentrada de INDECI-Huancavelica

San Borja, 30 de mayo de 2016
COEN – INDECI



ING. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI
Coordinador Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



EMILIO GONZALO MEJÍA MEJÍA
Comunicador social
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Anexo:

- Cronología de acciones.

ANEXO N°1

Cronología de acciones

Miércoles, 06 de abril de 2016

- ✓ La Jefa de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quito-Arma informó que:
 - Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades de las zonas afectadas.
 - Las familias damnificadas pernoctan en viviendas de vecinos y familiares.
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Quito-Arma en coordinación con las familias afectadas realizaron trabajos de limpieza de las viviendas afectadas.
 - Remitió la ficha EDAN a la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Huaytará a fin de solicitar bienes de ayuda humanitaria.

Martes, 12 de abril de 2016

- ✓ El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Huaytará informó que entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas y afectadas consistente en abrigo, techo y herramientas.
- ✓ Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI de Huancavelica informó que presta asesoría técnica a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Quito - Arma.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica informó que coordina con personal de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Quito - Arma a fin de culminar con la evaluación de daños complementaria.

Jueves, 14 de abril de 2016

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huaytará informó que:
 - Coordina con pobladores de la zona afectada a fin de realizar trabajos de limpieza de los tramos de camino rural afectado.
 - La Municipalidad Provincial de Huaytará coordina con la Municipalidad Distrital de Quito-Arma a fin de realizar trabajos de reconstrucción de los canales de regadío afectados.
 - Coordina con el Gobierno Regional de Huancavelica el apoyo de maquinaria pesada para realizar los trabajos de reparación y limpieza de los tramos de la carretera destruida.
 - Tránsito interrumpido.

Miércoles, 20 de Abril de 2016

- ✓ La Jefa de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quito-Arma informó que:
 - Personal de la empresa Minera Caravelí realizó trabajos de rehabilitación y limpieza de la carretera destruida en los tramos de Acomayo-Huaytará.
 - Tránsito restringido, solo pase de vehículos menores.