

REPORTE PRELIMINAR N° 244 – 09/08/2016 / COEN – INDECI/ 16:45 HORAS

INUNDACIÓN AFECTA AL DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA METROPOLITANA

I. HECHOS:

El 06 de agosto de 2016, a las 17:30 horas, a consecuencia de trabajos de construcción que se realizaban en un terreno al lado del canal de regadío, provocó el desborde del río surco, afectando viviendas en la urbanización los incas Mz. “O” y “N” en el distrito de Chorrillos.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
Lima	LIMA	CHORRILLOS

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 09 DE AGOSTO 2016, A LAS 10:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. LIMA		
PROV. LIMA		
CHORRILLOS	7	7

Fuente: Personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Chorrillos

Nota: En proceso de evaluación.

V. ACCIONES:


Martes, 09 de agosto de 2016

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Lima Metropolitana informó que:
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, realizaron trabajos de limpieza de las zonas afectadas con maquinaria pesada.
 - Las familias afectadas fueron trasladadas al local de la asociación de viviendas Los Incas del Distrito de Chorrillos.
 - Se coordina con personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a fin de realizar el ingreso en el SINPAD, y la atención de la emergencia.
- ✓ Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo de la emergencia.


FUENTES:

- Centro de Operaciones Emergencia Lima Metropolitana.
- Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

San Borja, 09 de agosto de 2016
COEN – INDECI



ING. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI
 Coordinador Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA LLANTOP PRECIADO
 Economista
 Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil