

REPORTE PRELIMINAR N° 128 - 04/04/2017 / COEN – INDECI / 17:30 HORAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE URCOS – CUSCO

I. HECHOS:

El 03 de abril de 2017 a las 15:00 horas aproximadamente, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo la activación de la quebrada “Erapatamollemuco”, afectando viviendas e instituciones educativas en la Localidad de Urcos, distrito Urcos.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
Cusco	Quispicachis	Urcos	Urcos

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Balbín.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

IV. SITUACION FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 04-abril-2017

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

CUSCO

Provincia QUISPICANCHIS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
DE QUISPICANCHIS - URCOS	15,000	765	0.0

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE MEF

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 04 DE ABRIL DE 2017, 17:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA (*)
DPTO. CUSCO			
PROV. QUISPICANCHIS			
DIST. URCOS	4	4	1

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Quispicanchis

Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Urcos.

Nota: (*) Institución Educativa "Caterine Navarrete "(afectación de aulas)

En proceso de evaluación.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:
Volquete	2	Municipalidad Provincial de Quispicanchis
Cargador frontal	1	
Retroexcavadora	1	
TOTAL	4	

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Quispicanchis

VII. ACCIONES:

Martes, 04 de abril de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Quispicanchis, informó que:
 - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Urcos realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis realizan trabajos de limpieza y descolmatación en la zona afectada con ayuda de maquinaria pesada.
 - Coordina con la Municipalidad Distrital de Urcos el ingreso de la información al SINPAD.

Elaborado por: J. Balbín.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Quispicanchis.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Urcos.

San Borja, 04 de abril de 2017
COEN - INDECI

ROXANA DEL PILAR NERIO PONCE
Ingeniero
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMIO
Mg. Estrategia
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

