



**INFORME DE EMERGENCIA N° 011 - 04/01/2019 / COEN - INDECI / 15:35 HORAS  
(Informe N° 06)**

# INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE CHOLÓN – HUÁNUCO


## I. HECHOS:

El 17 de noviembre de 2018, a las 04:00 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales que se registró en la zona, se produjo el incremento del caudal del río Frijol y su posterior desborde, lo que ocasionó inundación que afectó vías de comunicación, viviendas, áreas de cultivo en la localidad San Juan de Culebra, distrito de Cholón, provincia de Maraón. Código SINPAD: 00096600.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDAD
HUÁNUCO	MARAÓN	CHOLÓN	SAN JUAN DE CULEBRA

## III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: L. Sánchez H.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

Actualizado por: J. Uturunco C.



#### IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 04-enero-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : HUANUCO

Provincia : MARANON

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	20,000	20,000	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 13 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		AGRICULTURA
	PERSONAS DAMNIFICADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	CARRETERA COLAPSADA (Km)	CARRETERA AFECTADA (Km)	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (Has)
DPTO. HUÁNUCO					
PROV. MARAÑÓN					
DIST. CHOLON	175	35	0.35	0.35	80

Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

#### VI. ACCIONES:

##### Viernes, 04 de enero de 2019

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Huánuco informa que se coordina con las autoridades electas del Gobierno Regional y Municipalidad Distrital, con el fin de atender a las personas damnificadas con bienes de ayuda humanitaria.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

##### FUENTE:

- Dirección Desconcentrada de INDECI – Huánuco.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cholón.
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



San Borja, 04 de enero 2019  
COEN – INDECI



Luis Antonio SANGREZ HUAMÁN  
Técnico 2° Hid. AP

Evaluador (e) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto de Defensa Civil

V°B°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**ANEXO:**

- Cronología de acciones.

INDECI



## ANEXO

### Cronología de acciones

#### Jueves, 13 de diciembre de 2018

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco informo que se realizaron observaciones a las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y planillas de empadronamientos remitidas por las autoridades locales, quienes deberán levantar dichas observaciones con el fin de atender a las personas damnificadas con bienes de ayuda humanitaria.

#### Martes, 04 de diciembre de 2018

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó que la Dirección Regional de Agricultura Huánuco, con Oficio N° 3515-2018-GR-DRA-HCO/OEAI, remite el informe con la evaluación de daños por el desborde del río Frijol y recomienda realizar trabajos de descolmatación, encausamiento y construcción de defensas ribereñas en el río mencionado.

#### Viernes, 30 de noviembre de 2018

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó que:
  - La Dirección Regional de Transporte de la región Huánuco realiza trabajos de descolmatación y encauzamiento del río Frijol.
  - Las personas damnificadas continúan pernotando en viviendas de familiares.

#### Lunes, 26 de noviembre de 2018

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cholon informó que:
  - Culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades y realiza el empadronamiento de las personas damnificadas.
  - Personal de la Agencia Agraria del distrito José Crespo Castilla, la más cercana, se trasladó a la zona afectada y realizó la evaluación de daños según sus competencias.
  - Coordina con personal de la Dirección Regional de Transporte de la Región Huánuco para el apoyo con maquinaria pesada a fin de realizar trabajos de encausamiento del río Frijol.

#### Sábado, 24 de noviembre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su Informe de Situación N° 068, informó que:
  - No se afectó el servicio de saneamiento.
  - El abastecimiento de agua es por gravedad, distribuyéndose mediante grifos de uso público.



☑ **Jueves, 22 de noviembre de 2018**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco informó que:
  - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cholón realizó y remitió la evaluación de daños y análisis de necesidades, solicitando con urgencia la intervención de la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección Regional de Transportes para la rehabilitación de las vías afectadas.
  - Las personas damnificadas se encuentran pernotando en vivienda de familiares.

INDECI

**Elaborado por: L. Sánchez H.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**Actualizado por: J. Uturunco C.**