



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 167 - 21/01/2019 / COEN – INDECI/ 23:00 HORAS  
(Reporte N° 01)**

## ANIEGO AFECTA AL DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA

**I. HECHOS:**

El 21 de enero del 2019 a las 16:00 horas aproximadamente, se produjo un aniego a consecuencia de la ruptura de una tubería de agua potable, debido a los trabajos de excavación con maquinaria pesada, afectando a viviendas en la Asociación Valle Hermosa, en el distrito de Carabayllo, provincia de Lima.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LIMA	LIMA	CARABAYLLO

**III. MAPA SITUACIONAL:**





#### IV. EJECUCION PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 21-enero-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : LIMA

Provincia : LIMA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
CARABAYLLO	176,710	176,710	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 21 de enero 2019, a las 23:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS	SERVICIOS BÁSICOS
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	DESAGUE AFECTADO (%) (*)
DPTO. LIMA			
PROV. LIMA			
DIST. CARABAYLLO	5	5	X

Nota: (\*) En proceso de evaluación.

Fuente: Jefe de Oficina de Defensa Civil de Carabayllo.

#### VI. ACCIONES:

Lunes, 21 de enero de 2019

##### 23:00 Horas

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior informo que:
  - Personal de la Comisaria de Carabayllo, 10 efectivos, 02 unidades móviles y 04 motos lineales, constataron que debido a los trabajos de excavación con maquinaria pesada, ocasionaron la ruptura de una tubería de agua potable.
  - En el lugar se hicieron presente personal de SEDAPAL, ENET, Defensa Civil y Gerencia de Seguridad Ciudadana de Carabayllo.
  - No se reporta daños materiales ni daños a la salud de las personas.
  - A las 18:00 horas aproximadamente, la Policía Nacional del Perú de la Comisaria de Carabayllo, representantes mencionados y pobladores de la zona terminaron con los trabajos de limpieza y controlaron la emergencia.
  
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continua con el seguimiento de la emergencia.

Elaborado por: Y. Sotacuro H.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



## 21:00 Horas

- ✓ Jefe de Oficina de Defensa Civil de Carabayllo informa que:
- Personal de SEDAPAL cerró la llave principal de las tuberías de agua potable de la zona afectada, controlando el aniego.
  - Personal de Defensa de Civil de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, Policía Nacional de Perú y pobladores de la zona realizaron trabajos limpieza de las viviendas afectadas.
  - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Carabayllo realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

### FUENTE:

- Jefe de Oficina de Defensa Civil de Carabayllo.
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior

San Borja, 21 de enero de 2019  
COEN – INDECI



Daniel Martel Flores  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

V°B°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

### ANEXOS:

1. Vistas Fotográficas.



## ANEXO Nº 01

### Cronología de Acciones

