



**REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 189 - 24/01/2019 / COEN - INDECI / 15:45 HORAS  
(Reporte N° 01)**

# DERRUMBE EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - APURÍMAC

**I. HECHOS:**

El 23 de enero de 2019, en horas de la madrugada, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se produjo un derrumbe que afectó el techo de una vivienda en la comunidad de Totorhuaylas, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
APURÍMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	TOTORHUAYLAS

**III. MAPA SITUACIONAL:**





#### IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 24-enero-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : APURIMAC

Provincia: COTABAMBA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS	120,000	120,000	0.0

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 24 de enero de 2019 a las 15:40 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS
	FAMILIA AFECTADA	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. APURÍMAC		
PROV. COTABAMBAS		
DIST. TAMBOBAMBA	1	1

Fuente: Directora de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Apurímac.

#### VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

##### Entregado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas.

Actualizado al 24 de enero de 2019, a las 15:45 horas

UBICACIÓN	TECHO	ABRIGO
	CALAMINAS	FRAZADAS
	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. APURIMAC		
PROV. COTABAMBAS		
DIST. TAMBOBAMBAS	10	2
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>0.03</b>	

Fuente: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Cotabambas

#### VII. ACCIONES:

Jueves, 24 enero de 2019 horas

15:45 horas

✓ El Sub Gerente de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, informó que:

- La Municipalidad Provincial de Cotabambas, realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) e hizo la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las personas afectadas en techo y abrigo.
- La emergencia ha sido atendida.



**07:45 horas**

- ✓ La Directora de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Apurímac informó que:
  - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cotabambas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a fin de atender a la familia afectada y coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
  - La Dirección Desconcentrada de INDECI en la región apoya brindando asistencia técnica.

**FUENTE:**

- Sub Gerencia de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Cotabambas

**San Borja, 24 de enero de 2019  
COEN – INDECI**

V.º B.º

  
\_\_\_\_\_  
Gral Brig (r) Ricardo SEJAS DEL CASTILLO  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

  
\_\_\_\_\_  
MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ  
Contador Público  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil