



REPORTE PRELIMINAR N° 091 - 24/01/2019 / COEN - INDECI / 18:20 HORAS

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE CIRCA - APURIMAC


I. HECHOS:

El 24 de enero del 2019, a las 00:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el deslizamiento de tierra y piedras, afectando vías de comunicación, en la Comunidad de Ocobamba, distrito de Circa, provincia de Abancay.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDAD
APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	OCOBAMBA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado Por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 24 de enero de 2019 a las 16:00 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTES
	CARRETERAS AFECTADAS (Km)
DPTO. APURIMAC	
PROV. ABANCAY	
DIST. CIRCA	X

NOTA: En proceso de evaluación.

Fuente: Director de la Dirección Desconcentrada INDECI - Apurímac.

V. ACCIONES:

Jueves, 24 de enero del 2019

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI - Apurímac, informó que:
 - Conductores y pasajeros de vehículos con ayudas de herramientas de palas y picos, realizaron trabajos de habilitación en la vía afectada.
 - Personal de la Municipalidad de Circa, realiza coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Abancay para el apoyo de maquinaria pesada para realizar trabajos de rehabilitación en la vía afectada.
 - Se realizan coordinaciones con el Jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Circa, para el monitoreo de las acciones de respuesta.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
 - La vía se encuentra parcialmente restringida.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de la emergencia.

FUENTE:

- Director de la Dirección Desconcentrada INDECI - Apurímac.

San Borja, 24 de enero de 2019
COEN – INDECI

V.°B.°

MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ
Contador Público
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- Vistas Fotográficas.

Elaborado Por: **R. Leandro A.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



ANEXO

Vistas Fotográficas 24 ENE 19



Vistas Fotográficas 24 ENE 19



Elaborado Por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



Vistas Fotográficas 24 ENE 19



Elaborado Por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>