




7.3

C-164 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS EJECUTADAS A NIVEL NACIONAL AÑO 2002

n°	DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	TOTAL ITSDC BÁSICAS	ITSDC BÁSICAS	
			A SOLICITUD DE PARTE	DE OFICIO
			CANTIDAD DE INSPECCIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES
	TOTAL NACIONAL	1 090	1 090	0
1	Primera Región - PIURA	90	90	0
2	Segunda Región - LIMA	930	930	0
3	Tercera Región - AREQUIPA	47	47	0
4	Cuarta Región - CUSCO	0	0	0
5	Quinta Región - IQUITOS	23	23	0

Fuente : Dirección Nacional de Prevención - Unidad de Inspecciones Técnicas - INDECI.
 Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI.

G-120 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS AÑO 2002





C-165 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS EJECUTADAS EN LA PRIMERA REGION DE DEFENSA CIVIL AÑO 2002

n°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	ÓRGANO EJECUTANTE	ITSDC BÁSICAS	
				A SOLICITUD DE PARTE	DE OFICIO
				CANTIDAD DE INSPECCIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES
	TOTAL NACIONAL			90	s/d
1	Cajamarca	Cajamarca	CPDC - Cajamarca	8	s/d
2	Tumbes	Tumbes	CPDC - Tumbes	5	s/d
3	Lambayeque		CPDC - Lambayeque	77	os/d

s/d: Sin datos.

Fuente : Dirección Nacional de Prevención - Unidad de Inspecciones Técnicas - INDECI.

Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI.

C-166 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS EJECUTADAS EN LA SEGUNDA REGIÓN DE DEFENSA CIVIL AÑO 2002

n°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	ÓRGANO EJECUTANTE	ITSDC BÁSICAS	
				A SOLICITUD DE PARTE	DE OFICIO
				CANTIDAD DE INSPECCIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES
	TOTAL NACIONAL			930	s/d
1	Lima	Lima	CDDC - Barranco	37	s/d
2	Lima	Lima	CDDC - Independencia	140	s/d
3	Lima	Lima	CDDC - La Molina	49	s/d
4	Lima	Lima	CDDC - Lince	5	s/d
5	Lima	Lima	CDDC - Miraflores	38	s/d
6	Lima	Lima	CDDC - San Borja	328	s/d
7	Lima	Lima	CDDC - San Isidro	63	s/d
8	Lima	Lima	CDDC - Surco	143	s/d
9	Lima	Huaral	CPDC - Huaral	111	s/d
10	Ancash		CRDC - Ancash	7	s/d
11	Ayacucho		CRDC - Ayacucho	9	s/d

s/d: Sin datos.

Fuente : Dirección Nacional de Prevención - Unidad de Inspecciones Técnicas - INDECI.

Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI.



C-167 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS EJECUTADAS EN LA TERCERA REGIÓN DE DEFENSA CIVIL AÑO 2002

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	ORGANO EJECUTANTE	ITSDC BÁSICAS	
				A SOLICITUD DE PARTE	DE OFICIO
				CANTIDAD DE INSPECCIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES
TOTAL NACIONAL				47	s/d
1	Arequipa	Arequipa	CDDC - Cerro Colorado	5	s/d
2	Arequipa	Arequipa	CDDC - José Luis Bustamante y Ribero	5	s/d
3	Arequipa	Arequipa	CDDC - Arequipa	14	s/d
4	Moquegua	Mariscal Nieto	CDDC - Mariscal Nieto	4	s/d
5	Puno	San Román	CDDC - San Román	7	s/d
6	Tacna	Tacna	CDDC - Tacna	12	s/d

s/d: Sin datos.

Fuente : Dirección Nacional de Prevención - Unidad de Inspecciones Técnicas - INDECI.

Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI.

C-168 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICAS EJECUTADAS EN LA QUINTA REGIÓN DE DEFENSA CIVIL AÑO 2002

n°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	ORGANO EJECUTANTE	ITSDC BÁSICAS	
				A SOLICITUD DE PARTE	DE OFICIO
				CANTIDAD DE INSPECCIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES
TOTAL NACIONAL				23	s/d
1	Loreto	Maynas	CDDC - Punchana	13	s/d
2	Loreto	Maynas	CPDC - Maynas	1	s/d
3	Ucayali	Coronel Portillo	CPDC - Coronel Portillo	6	s/d
4	San Martín	San Martín	CPDC - SM - Tarapoto	3	s/d

s/d: Sin datos.

Fuente : Dirección Nacional de Prevención - Unidad de Inspecciones Técnicas - INDECI.

Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI.