

**REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 001 - 02/01/2020 / COEN - INDECI / 13:20 HORAS
(Reporte N° 2)**

ATENDIDA

POR DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO - AYACUCHO

I. HECHOS:

El 30 de diciembre de 2019, a las 08:00 horas, a consecuencia de una falla geológica se registró el deslizamiento de un cerro en la localidad de San Pedro, generándose un dique que impide el flujo del río San Pedro, distrito de San Pedro, provincia de Lucanas.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO	SANTA ANA

III. MAPA SITUACIONAL:





IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 02-enero-2020
 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
 Departamento : AYACUCHO
 Provincia : LUCANAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO	59,865	0	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. ELEMENTO EXPUESTO:

Actualizado al 02 de enero de 2020, a las 13:20 horas

Área de cultivo

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

VI. ACCIONES:

Jueves, 02 de enero de 2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Pedro culminó con la evaluación y determinó que no existe peligro.
 - Se procede al cierre del reporte.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de su Reporte de Peligro Inminente N° 826 de 02/01/2020, informó que la comisaría sectorial PNP Lucanas Puquio indicó que el personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegó a la zona del deslizamiento, verificando que el agua almacenada producto del mismo, discurre con normalidad por el margen derecho del río, confirmando que no hay peligro de desborde.

Lunes, 30 de diciembre de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Pedro se traslada a la zona afectada para realizar una inspección y evaluar las alternativas de solución.
 - No se reportan daños materiales ni personales.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**Chorrillos, 02 de enero de 2020
COEN - INDECI**

V.ºB.º



Gral Brig (r) Ricardo SELJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTÉZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.

Elaborado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra. 4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: R. Leandro A.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas fotográficas

Deslizamiento en el distrito de San Pedro



Elaborado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra. 4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: R. Leandro A.