



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 171 – 10/1/2020 / COEN - INDECI / 17:10 HORAS
(Reporte Nº 2)

ATENDIDA

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO

I. HECHOS:

El 4 de enero de 2020, a las 08:00 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, produjo el desborde del río Huayasuy, en la localidad de Paquecc, distrito y provincia de Huanta.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	PAQUECC

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 10-enero-2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 05: AYACUCHO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	133,777	133,777	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 10 de enero de 2020 a las 17:05 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDA Y LOCALES PUBLICOS		AGRICULTURA	
	PERSONAS DAMNIFICADAS	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	CANAL DE RIEGO AFECTADOS	AREA DE CULTIVO PERDIDO (Has)
DPTO. AYACUCHO						
PROV. HUANTA						
DIST. HUANTA	8	20	2	6	0.02	2

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Entregado por la municipalidad provincial de Huanta.

Actualizado al 6 de enero de 2020, a las 11:25 horas

UBICACIÓN	ABRIGO	
	FRAZADA DE ALGODÓN	COLCHONES
	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AYACUCHO		
PROV. HUANTA		
DIST. HUANTA	8	16
TOTAL - UNIDAD	8	16
PESO - TM	0.00	

Fuente: Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huanta.

VII. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 6 de enero de 2020, a las 11:25 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Empleado para:
Retroexcavadora	1	Municipalidad Provincial de Huanta	trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectadas
Minicargador frontal	1		
Total	2		

Fuente: Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huanta.



VIII. ACCIONES:

Viernes, 10 de enero de 2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - Personal de la Agencia Agraria y el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial de Huanta, culminaron con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Huanta, con ayuda de maquinaria pesada, realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectada.
 - No se entregara bienes de ayuda humanitaria complementaria.
 - No se registraron daños a la vida y salud de las personas.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Lunes, 6 de enero de 2020

- ✓ Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huanta, informó que:
 - Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huanta y la Agencia Agraria de Huanta, realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La municipalidad provincial de Huanta, entrego bienes de Ayuda Humanitaria a las familias damnificadas consistente en abrigo.
 - Personal de la municipalidad provincial de huanta, con ayuda de maquinaria pesada, realizan trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectada.
 - Las familias damnificadas continúan pernoctando en viviendas de familiares.
 - No se registraron daños a la vida y salud de las personas.

Sábado, 4 de enero de 2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - EL jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huanta, realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Subgerencia de Defensa Civil realizará la entrega de bienes de Ayuda Humanitaria a las familias damnificadas.
 - Las familias damnificadas se encuentran pernoctando en viviendas de familiares.
 - No se registraron daños a la vida y salud de las personas.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

Chorrillos, 10 de enero de 2020
COEN - INDECI

V.ºB.º



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMI LLANTOP PRECIADO
Económica CEL
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.



ANEXO

Vistas fotográficas.

Desborde del río Huayasuy, en la localidad de Paquecc

