

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 5291 - 23/6/2022 / COEN - INDECI / 20:40 HORAS  
 (Reporte N° 1)**

# LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE TACABAMBA - CAJAMARCA

**I. HECHOS:**

El 20 de junio de 2022, a las 21:00 horas, se registraron lluvias intensas que generaron el desborde de las quebradas Nuevo San Martín y Vista Alegre afectando un tramo de la carretera y canales de regadío ubicados en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	SINPAD
CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	SAN MARTIN VISTA ALEGRE	154564



**Distribución:** A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 23 de junio de 2022, a las 20:40 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES	INFRAESTRUCTURA DE
	INFRAESTRUCTURA DE	RIEGO
	TRANSPORTE	CANAL DE RIEGO
	CARRETERA AFECTADA (m)	AFECTADO (m)
DPTO. CAJAMARCA		
PROV. CHOTA		
DIST. TACABAMBA	180	60

**Nota:** En proceso de Evaluación.

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Jueves, 23 de junio de 2022**

**Regional**

**GORE Cajamarca**


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia regional de Cajamarca a través de su REPORTE PRELIMINAR DE EMERGENCIA N° 091 – 23/06/2022 4:17 p. m., informó que:
  - El tránsito se encuentra restringido, solo hay pase para vehículos livianos.
  - La Municipalidad Distrital de Tacabamba realiza la rehabilitación de la carretera afectada utilizando maquinaria pesada alquilada (Retroexcavadora).
  - El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Se realizó el registró de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
  - No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

**V. FUENTE:**

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca.

**Chorrillos, 23 de junio de 2022**

**COEN - INDECI**




Gerardo L. Puma Espirilla  
Gerente Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil



GPC Dorcas Cárdenas Cárdenas  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**V.ºB.º**



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** H. Quispe O.

**ANEXO:**

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

## ANEXO 1

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 23-junio-2022

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 06: CAJAMARCA

Provincia 0604: CHOTA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	46,380	197,951	71.4

**Fuente:** Ministerio de Economía y Finanzas.

#### 2. MAQUINARIA UTILIZADA:

Actualizado al 23 junio 2022, a las 20:40 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Retroexcavadora	1	Municipalidad Distrital de Tacabamba	Trabajos de limpieza y rehabilitacion de carretera afectada
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca.

ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS

23 JUN 2022



Lluvias intensas en el distrito de Tacabamba

