

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 5292 - 23/6/2022 / COEN - INDECI / 21:20 HORAS  
 (Reporte N° 2)**


# DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE JANGAS - ÁNCASH

**I. HECHOS:**

El 16 de junio de 2022, a las 05:00 horas aproximadamente, se produjo un deslizamiento que afectó un reservorio de riego tecnificado ubicado en el caserío de Cahuish, distrito de Jangas, provincia de Huaraz.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
ÁNCASH	HUARAZ	JANGAS	154479



**Distribución:** A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 23 de junio de 2022, a las 21:20 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS
	MATERIALES
	SERVICIOS BÁSICOS
	RESERVORIO AFECTADO
DPTO. ÁNCASH	
PROV. HUARAZ	
DIST. JANGAS	1

**Nota:** Reservorio para riego tecnificado (concreto armado) y cerco perimétrico metálico.

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Jueves, 23 de junio de 2022**

**Regional**

**GORE Áncash**


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 637/23-06-2022/COER-ANCASH/09:30 HORAS (Reporte N° 2), informó que la municipalidad distrital gestiona la contratación de una empresa privada para que realice la limpieza y reparación del cerco perimétrico del reservorio afectado.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

### V. FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 5199 - 18/6/2022 / COEN - INDECI / 12:05 HORAS (Reporte N° 1).

Chorrillos, 23 de junio de 2022

**COEN - INDECI**




Gen. EP Gedwar L. Puma Espirilla  
Gestor Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil



OPC Dorcas Cárdenas Cárdenas  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** J. García C.

**Actualizado por:** J. Alvarez A.

**ANEXO:**

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Cronología de acciones.
3. Vistas fotográficas.

## ANEXO 1

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 23 - Junio - 2022  
 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 Nivel de Gobierno M GOBIERNOS LOCALES  
 Gob.Loc./Mancor M MUNICIPALIDADES  
 Departamento 02: ANCASH  
 Provincia 0216: HUARAZ

Municipalidad	PIA	PIM	Avance%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	0.000	60.848	48.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.



## ANEXO 1

### CRONOLOGÍA DE ACCIONES

18/6/2022

Regional

#### GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su reporte de monitoreo de emergencias activas del servicio diurno - 17 junio (08:00h – 22:00h), informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Jangas culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Se elabora un informe técnico que será remitido a la Oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Jangas para la reposición del cerco perimétrico, debido a que es un reservorio que abastece de agua para el cultivo de sembríos.

17/6/2022

Regional

#### GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 624 /16-06-2022/COER-ANCASH/21:30 HORAS (Reporte N° 1), informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Jangas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Se coordina el traslado de personal para realizar la limpieza del reservorio y la reposición del cerco perimétrico afectado.
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

ANEXO 3

VISTAS FOTOGRÁFICAS

17 JUN 2022



Deslizamiento en el distrito de Jangas