


**INFORME DE EMERGENCIA N° 578 - 18/3/2023 / COEN - INDECI / 18:30 HORAS**   
**(Informe N° 2)**

# LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE PUQUINA - MOQUEGUA

**I. HECHOS:**

El 4 de febrero de 2023, a las 10:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas que ocasionaron la afectación de viviendas, vías de comunicación, infraestructuras de riego, instituciones educativas y un establecimiento de salud en los anexos de Huata, Tohata, Chacahuayo, Chuñohuayo, Pochuayo, Subin, Segunda, Llojomure, Talmolle, Orlaque, Salinas Moche y Chilata, distrito de Puquina, provincia de General Sánchez Cerro.

El 8 de febrero de 2023, a las 09:00 horas, se registraron lluvias intensas, causando deslizamientos de talud afectando los canales de regadío en el sector de Pochuayo Santa Cruz, distrito de Puquina, provincia de General Sánchez Cerro.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ANEXOS	SINPAD
MOQUEGUA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO	PUQUINA	HUATA	162468
			TOHATA	
			CHACAHUAYO	
			POCOHUAYO	
			SUBIN	
			SEGUNDIA	
			LLOJOMURE	
			TALAMOLLE	
			ORLAQUE	
			SALINAS MOCHE	
			CHILATA	
			CHUÑOHUAYO	



### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 18 de marzo de 2022, a las 18:30 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	DAÑOS MATERIALES						DAÑOS A SECTORES DIVERSOS	
		VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PRODUCCIÓN PECUARIA			
	AFECTADA	AFECTADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD AFECTADO	CAMINO RURAL AFECTADO (m)	PUENTE AFECTADO	CANAL DE RIEGO AFECTADO (m)	BOCATOMA AFECTADO	GANADERIA PERDIDA	GANADERIA AFECTADA
DPTO. MOQUEGUA									
PROV. GENERAL SÁNCHEZ CERRO									
DIST. PUQUINA	117	68	2	6500	1	8000	11	97	551

Fuente: SINPAD.

#### **IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

**Sábado, 18 de marzo de 2023**

**Regional**

##### **GORE Moquegua**


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 130-17/03/2022 / COER – MOQUEGUA / 22:20 HORAS (REPORTE N° 4), informó que:
  - La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente mediante la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional, a través del Almacén de Asistencia Humanitaria, entregó Bienes de Ayuda Humanitaria complementario (techo y herramientas) a la Municipalidad Distrital de Puquina.
  - La Dirección Regional de Agricultura atenderá con el abastecimiento de insumos a la producción pecuaria afectada, según su competencia.
  - La emergencia ha sido atendida, se solicita el cierre del informe.

#### **V. FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 266 - 25/2/2023 / COEN - INDECI / 06:00 HORAS (Informe N° 1).

**Chorrillos, 18 de marzo de 2023**

**COEN - INDECI**



GM EP Gedwar L. Puma Espirilla  
Gestor Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**V.ºB.º**



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** R. Uribe L.

**Actualizado por:** J. Chumpitaz P.

**ANEXO:**

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Cronología de acciones
3. Vistas fotográficas.





## ANEXO 1

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 18 - marzo - 2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 18: MOQUEGUA

Provincia1802: GENERAL SANCHEZ CERRO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA	0	40,000	0,0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

#### 2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Actualizado al 18 de marzo de 2023, a las 10:45 horas.

UBICACIÓN	TECHO
	CALAMINA GALVANIZADA
	PLANCHA
DPTO. MOQUEGUA	
PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO	
DIST. PUQUINA	20
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	<b>20</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>0.06</b>

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua.

Actualizado al 17 de febrero de 2023, a las 05:00 horas.

UBICACIÓN	TECHO
	BOBINA PLASTICO
	METROS
DPTO. MOQUEGUA	
PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO	
DIST. PUQUINA	500
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	<b>500</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>26.00</b>

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua.

#### 3. MAQUINARIA UTILIZADA:

Actualizado al 17 de febrero de 2023, a las 05:00 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	1	Municipalidad Distrital de Puquina	Limpieza y rehabilitación
Retroexcavadora	1		
<b>Total</b>	<b>2</b>		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua.

## ANEXO 2

### CRONOLOGÍA DE ACCIONES

25/2/2023

Regional

#### GORE Moquegua

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 079-24/02/2022 / COER – MOQUEGUA / 23:00 HORAS (REPORTE N° 3), informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riego de Desastres de la Municipalidad Distrital de Puquina culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).

17/2/2023

Regional

#### GORE Moquegua

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 057-16/02/2022 / COER – MOQUEGUA / 23:00 HORAS (REPORTE N° 2), informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riego de Desastres de la Municipalidad Distrital de Puquina continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).
  - La municipalidad distrital entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (techo) a las personas afectadas en los sectores de Tohata, Pochuayo, Chuñuhuayo y Salinas Moche.
  - Los pobladores de la zona realizaron los trabajos de limpieza en el canal de regadío del sector de Pochuayo.
  - Personal de la Agencia Agraria de Puquina validó la información de daños en el sector de agricultura.

9/2/2023

Regional

#### GORE Moquegua

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 030- 08/03/2022 / COER – MOQUEGUA / 23:00 HORAS, informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riego de Desastres de la Municipalidad Distrital de Puquina realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú).
  - Las personas afectadas pernoctan en otros ambientes de sus viviendas, que no fueron afectados.
  - Se realizaron los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía de comunicación departamental MO 111 tramo Puquina - Pochuayo y tramo MO 112 tramo

Pocohuayo y Tohata, con apoyo de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Puquina.

- La municipalidad distrital gestiona Bienes de Ayuda Humanitaria ante el Gobierno Regional para las personas afectadas, además coordina con la Dirección de Salud Local para la atención de las postas medicas afectadas. Asimismo, Se coordina con la Unidad de Gestión Educativa Local para la atención de la institución educativa afectada según su competencia.
- La municipalidad distrital realiza los trabajos de rehabilitación provisional del canal de regadío afectado.
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas.



**ANEXO 3**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

18 MAR 2023



Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria



17 FEB 2023



Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria



Limpieza de los canales de regadío

9 FEB 2023



Viviendas afectadas en el distrito de Puquina



Canal de riego afectado



Camino rural afectado por lluvias intensas



Trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas