

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2898 - 18/3/2023 / COEN - INDECI / 16:00 HORAS
(Reporte N° 1)

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE HUAMATAMBO - HUANCVELICA


I. HECHOS:

El 15 de marzo de 2023 a las 10:45 horas, se registraron lluvias intensas que afectaron a la vía vecinal en el distrito de Huamatambo, provincia de Castrovirreyna.

El 18 de marzo de 2023 a las 07:30 horas, se registraron lluvias intensas que provocaron la caída de un árbol, causando pérdida de ganadería en el sector de Pariacancha, distrito de Huamatambo, provincia de Castrovirreyna.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUAMATAMBO	MUYUHAUSI, HUANTAY E ILLAPASA
			PARIACANCHA



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 18 de marzo de 2023, a las 16:00 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES	DAÑOS A SECTORES DIVERSOS
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PRODUCCIÓN PECUARIA
	VÍA VECINAL AFECTADA (m)	GANADERIA PERDIDA
DPTO. HUANCVELICA		
PROV. CASTROVIRREYNA		
DIST. HUAMATAMBO	60	6

Nota: En proceso de evaluación por el jefe de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Huamatambo.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 18 de marzo de 2023

Regional

GORE Huancavelica


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 207 – 18/3/2023/ COER – PASCO /12:05 HORAS, informó que:
 - Se Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), para su posterior registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
 - Se coordina con el área correspondiente de la municipalidad distrital, para la limpieza con maquinaria pesada de la vía vecinal afectada.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

V. FUENTE:


Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

Chorrillos, 18 de marzo de 2023

COEN - INDECI




CH EP Gedwar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.°B.°



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Fajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: C. Grados R.

ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 18-marzo-2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 09: HUANCAVELICA

Provincia 0904: CASTROVIRREYNA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMATAMBO	9,098	7,098	0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.



ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS

18 MAR 2023



Afectación por las lluvias intensas en el distrito de Huamatambo