

**REPORTE PRELIMINAR N° 771 - 18/3/2023 / COEN - INDECI / 17:55 HORAS**


# LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE VINCHOS - AYACUCHO

**I. HECHOS:**

El 18 de marzo de 2023, a las 06:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas causaron daños a la carretera Vía de Los Libertadores en el sector de Pacra, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	PACRA



### III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 18 de marzo de 2023, a las 17:55 horas

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	CARRETERA DESTRUIDA (m)
DPTO. AYACUCHO	
PROV. HUAMANGA	
DIST. VINCHOS	100

**Nota:** En proceso de evaluación por la OGRD de la Municipalidad Distrital de Vinchos.

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Sábado, 18 de marzo de 2023**

**Regional**

**GORE Ayacucho**


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, a través de su MONITOREO DE EMERGENCIA 18/03/2023/ 11:46 HORAS, informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Vinchos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).
  - En este tramo se construye un puente vehicular, por lo que se utiliza una trocha temporal alterna, la misma que viene cediendo por el tránsito pesado, lluvias intensas y la crecida del río Niñobamba.
  - Actualmente, maquinaria pesada de la empresa privada ha recuperado la transitabilidad por la vía alterna.
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

### V. **FUENTE:**


Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

Chorrillos, 18 de marzo de 2023

**COEN - INDECI**




CH EP Gedwar L. Puma Espirilla  
Gestor Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES**  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.°B.°



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Fajares del Carpio  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia  
Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Butrón A.

**ANEXO:**  
Vistas fotográficas.

**ANEXO**  
**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

18 MAR 2023



Lluvias intensas en el distrito de Vinchos

