


**INFORME DE EMERGENCIA N° 1806 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 17:00 HORAS**   
**(Informe N° 3)**

# MARETAZO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - ANCASH

**I. HECHOS:**

El 10 de mayo de 2023, a la 01:00 horas aproximadamente, se registraron oleajes anómalos causando el colapso de drenes agrícolas y posterior inundación a viviendas, ubicado en el asentamiento humano Florida Alta, distrito de Chimbote, provincia de Santa.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	A.H	SINPAD
ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	FLORIDA ALTA	173468



**Distribución:** A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 17:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	DAÑOS MATERIALES		
		VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	SERVICIOS BÁSICOS
	AFECTADA	VIVIENDA AFECTADA	CARRETERA AFECTADA (m)	RED DE DESAGÜE SIN SERVICIO (%)
DPTO. ANCASH				
PROV. SANTA				
DIST. CHIMBOTE	43	11	600	20

Fuente: SINPAD V2.0.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Viernes, 26 de mayo de 2023**

**Regional**

**GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1056/26-05-2023/COER-ANCASH/16:30 HORAS (Reporte N° 5), informó que:
  - Personal de la Municipalidad Provincial de Santa, con apoyo de maquinaria pesada, continúan con los trabajos de enrocado del litoral en el Jr. Huánuco.
  - El COER Áncash cierra temporalmente su reporte debido a que la atención de la emergencia demorará mas de lo previsto.

**Nacional**

**COEN - INDECI**

- ✓ Se procede el cierre del presente reporte a solicitud del COER Áncash.

### V. FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote)
- INFORME DE EMERGENCIA N° 1726 - 20/5/2023 / COEN - INDECI / 01:15 HORAS (Informe N° 2).

Chorrillos, 26 de mayo de 2023

COEN - INDECI

CH EP Gedwar L. Puma Espirilla  
Gestor Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil

Sr. Ruddy Jamie Aldave Huamán  
Evaluador (E) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º

Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Hajes del Carpio  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia  
Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Loayza A.

Actualizado por: J. Valverde G.

**ANEXO:**

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Cronología de acciones.
3. Vistas fotográficas.

## ANEXO 1

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 26-mayo-2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0218: SANTA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	454,500	7,540,706	2.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

#### 2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

##### **Entregado por la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote)**

Actualizado el 18 de mayo de 2023, a las 04:50 horas

UBICACIÓN	ABRIGO			ENSERES								ALIMENTOS
	CAMA METALICA PLEGABLE	COLCHON ESPUMA	MANTA POLAR	BALDE PLASTICO	BIDON DE PLASTICO	CUCHARA ACERO	PLATO HONDO DE PLASTICO	PLATO TENDIDO DE	VASO DE PLASTICO	TAZON DE PLASTICO	KIT DE HIGIENE	AGUA
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	BIDON
DPTO. ANCASH												
PROV. SANTA												
DIST. CHIMBOTE	22	22	22	11	11	2	4	4	4	4	11	22
TOTAL - UNIDAD	22	22	22	11	11	2	4	4	4	4	11	22
PESO - TM	0.52											

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash

#### 3. MAQUINARIA UTILIZADA

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 17:20 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cragador frontal	1	Municipalidad Provincial de Santa	Trabajos de enrocado en el litoral
Retroexcavadora	1		
Volquete	1		
Excavadora sobre oruga	1		
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.



## ANEXO 2

### CRONOLOGÍA DE ACCIONES

**20/5/2023**

**Regional**

#### **GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1011/19-05-2023/COER-ANCASH/20:30 HORAS (Reporte N° 4), informó que:
  - Personal de la Municipalidad Provincial de Santa, con apoyo de maquinaria pesada, continúan con los trabajos de enrocado del litoral en el Jr. Huánuco.

**18/5/2023**

**Regional**

#### **GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0993/17-05-2023/COER-ANCASH/22:55 HORAS (Reporte N° 3), informó que:
  - El 13/5/2023, se culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), asimismo, actualizará el registro de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.
  - Personal de la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote) culminó con la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo, enseres y alimentos) para las personas afectadas.
  - El 17/5/2023, se iniciaron los trabajos de acondicionamiento del terreno donde se colocarán las rocas al volteo en el litoral costero con el apoyo de maquinaria pesada (cargador frontal), a fin de evitar que los fuertes oleajes sigan causando afectación.
  - El 18/5/2023 en horas de la mañana se continuará con los trabajos de acondicionamiento de terreno con el apoyo de maquinaria pesada (volquetes y retroexcavadora).
  - No se registraron daños a la vida y salud de las personas.

**11/5/2023**

**19:30 Horas**

**Regional**

#### **GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0950/11-05-2023/COER-ANCASH/16:55 HORAS (Reporte N° 2), informó que:
  - Se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú).
  - En horas de la madrugada, se inundaron nuevamente las calles del Asentamiento Humano Florida Alta.

- A las 11:00 horas aproximadamente, el personal de la Municipalidad Provincial del Santa, culminó los trabajos de evacuación de aguas de las viviendas inundadas con el uso de motobombas.
- Se coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria para las personas afectadas.
- Se coordina con la Gerencia de Infraestructura para la elaboración de expediente técnico para el trabajo de enrocado en esta parte del litoral para evitar que los fuertes oleajes sigan anegando las calles y, sobre todo, las viviendas colindantes.

### **10:50 Horas**

#### **☑ Regional**

##### **GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0947/11-05-2023/COER-ANCASH/04:56 HORAS (Reporte N° 1), informó que:
  - Las personas afectadas pernoctan en la vivienda de sus familiares y de sus vecinos.
  - La empresa SEDA Chimbote (Servicio de agua potable y alcantarillado de Chimbote), facilitaron una motobomba para extraer el agua de las vías inundadas y de las alcantarillas.
  - Personal de la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote) realizaron los trabajos de evacuación de aguas de las viviendas inundadas con apoyo de dos motobombas; así como, también realizaron la limpieza y descolmatación de los drenes agrícolas para evitar nuevos desbordes.
  - El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos e Desastres de la Municipalidad Provincial del Santa (Chimbote) realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú) en la zona de emergencia.

### ANEXO 3

### VISTAS FOTOGRÁFICAS

19 MAY 2023



Trabajos de enrocado en el litoral.

11 MAY 2023



Oleajes anómalos en el AH. La Florida – distrito de Chimbote