


**INFORME DE EMERGENCIA N° 1807 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 17:30 HORAS**   
**(Informe N° 3)**

# DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE HUACLLAN - ÁNCASH

## I. HECHOS:

El 2 de mayo de 2023, a las 18:31 horas, a consecuencia de las lluvias intensas en la zona se registró deslizamiento que afectaron una bocatoma y el canal de riego en el sector Alalac, centro poblado y distrito de Huacllan, provincia de Aija.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	SECTOR	SINPAD
ANCASH	AIJA	HUACLLAN	HUACLLAN	ALALAC	172968



### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 17:30 horas

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		
	CANAL DE RIEGO DESTRUIDO (m)	CANAL DE RIEGO AFECTADO (m)	BOCATOMA AFECTADO
DPTO. ÁNCASH			
PROV. AIJA			
DIST. HUACLLAN	6.5	78.8	1

Fuente: SINPAD

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 26 de mayo de 2023

#### Regional

##### GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1057/26-05-2023/COER-ANCASH/17:10 HORAS (Reporte N° 3), informó que:
  - Personal asignado por la Municipalidad Distrital de Huacllan culminó la limpieza y rehabilitación del canal de riego afectado.
  - Los trabajos de limpieza de la bocatoma continúan, se realiza la construcción de un muro de protección.
  - El COER Áncash cierra temporalmente su reporte debido a que la atención de la emergencia tomará mas tiempo de lo previsto

#### Nacional

##### COEN - INDECI

- ✓ Se procede al cierre del presente reporte a solicitud del COER Áncash.

**V. FUENTE:**


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 1707 - 18/5/2023 / COEN - INDECI / 17:00 HORAS (Informe N° 2).

**Chorrillos, 26 de mayo de 2023**

**COEN - INDECI**




**CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez**  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**CH EP Gedwar L. Puma Espirilla**  
Gestor Operativo del COEN  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**V.°B.°**



**Grat. Brig. (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio**  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia  
Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por: J. Valverde G.**

**Actualizado por: J. Valverde G.**

**ANEXO:**

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Cronología de acciones.
3. Vistas fotográficas.

## ANEXO 1

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 26-mayo-2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0202: AIJA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN	0	167,675	0.0

**Fuente:** Ministerio de Economía y Finanzas.



## ANEXO 2

### CRONOLOGÍA DE ACCIONES

18/5/2023

Regional

#### GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0997/18-05-2023/COER-ANCASH/15:40 HORAS (Reporte N° 2), informó que:
  - Personal asignado por la Municipalidad Distrital de Huacllan continúan realizando la limpieza y rehabilitación del canal de riego y la bocatoma, teniendo un 90% de avance.

14/5/2023

Nacional

#### COEN - INDECI

- ✓ El gobierno local realiza la actualización de la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

10/5/2023

Regional

#### GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0941/10-05-2023/COER-ANCASH/17:40 HORAS (Reporte N° 1), informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huacllan culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).
  - Personal contratado por la Municipalidad Distrital de Huacllan realiza la limpieza del canal de riego.
  - No se registran daños a la vida y salud de las personas.



**ANEXO 3**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

18 MAY 2023



Trabajos de limpieza y rehabilitación del canal de riego

3 MAY 2023



Daños ocasionados por el deslizamiento.