

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4705 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 15:30 HORAS 
(Reporte N° 2)

DERRUMBE DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA

I. HECHOS:

El 20 de mayo de 2023, a las 20:00 horas aproximadamente, se registró un derrumbe de vivienda en la calle Esmeralda N° 156 Mz. J lote 5 COOP 26 de mayo, distrito de Ate, provincia de Lima.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
LIMA	LIMA	ATE	173901



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 15:30 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	DAÑOS MATERIALES
	DAMNIFICADA	VIVIENDAS VIVIENDA DESTRUIDA
DPTO. LIMA		
PROV. LIMA		
DIST. ATE	4	1

Nota: En proceso de actualización en el SINPAD.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 26 de mayo de 2023

Regional

Municipalidad Metropolitana de Lima

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 250 – 25/05/2023 / COER MML / 06:30 HORAS, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ate culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú) y registró la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación.
 - Se hizo entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas damnificadas.
 - Las personas damnificadas pernoctan en la vivienda de un familiar.
 - La emergencia ha sido atendida por lo que se cierra el presente reporte

Nacional

COEN - INDECI

- ✓ Se procede al cierre del presente reporte, teniendo en cuenta que la autoridad local ha atendido la emergencia y ha realizado el registro de la emergencia en el SINPAD, cumpliendo las coordinaciones respectivas.

Domingo, 21 de mayo de 2023

Regional

Municipalidad Metropolitana de Lima

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 250 – 21/05/2023 / COER MML / 05:25 HORAS, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ate realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).

- Se coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas.
- Las personas damnificadas pernoctan en la vivienda de un familiar.
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas

V. FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4590 - 21/5/2023 / COEN - INDECI / 16:10 HORAS (Reporte N° 1)

Chorrillos, 26 de mayo de 2023

COEN - INDECI



CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



CH EP Genar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: Y. Guizado M.

Actualizado por: R. Ríos R.

ANEXO:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 26 - mayo - 2023

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 15: LIMA

Provincia 1501: LIMA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	2,399,997	3,261,993	14.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Entregado por LA Municipalidad Distrital del Ate

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 15:30 horas.

UBICACIÓN	TECHO				ABRIGO			
	CALAMINA	TRIPLAY	CLAVOS	LISTONES DE MADERA	CAMA	SABANAS	COLCHONES	FRAZADA
	UNIDAD	UNIDAD	KILOS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. LIMA								
PROV. LIMA METROPOLITANA								
DIST. ATE VITARTE	18	14	1.5	32	4	4	4	4
TOTAL - UNIDAD	18	14	2	32	4	4	4	4
PESO - TM	0.29							

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima



ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS

21 MAY 2023



Derrumbe de vivienda en el Distrito de Ate Vitarte



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Sub Gerencia De Gestión Del Riesgo De Desastres

**EL NUEVO
GOBIERNO DEL
DISTRITO DE
ATE**

ACTA N° 044 - 2023-MDA/GDE-SGGRD-AO-COED

SEÑOR (A) FRANCISCO JOSE IZQUIERDO RAMON
DNI N° 07522597
EDAD 44
N° SINPAD 173901
DOMICILIO CALLE ESMERALDA N° 156 MZ. J LOTE 05 COOP. 26 DE AMYO - ATE
EMERGENCIA DERRUMBE
N° FAMILIAS 1

N° DAMNIFICADOS 4

AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA

ITEM	DESCRIPCION DE ARTICULOS	U. M.	CANTIDAD
1	CAMA DE METAL PLEGABLE 3/4 PLAZA	Unidad	4
2	COLCHON DE ESPUMA DE 3/4 PLAZA	Unidad	4
3	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA POLAR	Unidad	4
4	SABANA DE 1 1/2 PLAZA	Unidad	4
5	TABLERO DE TRIPLAY	Plancha	14
6	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADA CORRUGADO	Unidad	18
7	LISTON DE MADERA 2IN X 2IN X 3M.	Unidad	4
8	LISTON DE MADERA 2IN X 2IN X 2.4M.	Unidad	28
9	CLAVO DE 2" PARA CALAMINA	Kilogramo	0,750
10	CLAVO DE 1" 1/2 PARA TRIPLAY	Kilogramo	0,250
11	CLAVO DE 3" PARA MADERA	Kilogramo	0,500

Ate, 22 de mayo de 2023

ENTREGA CONFORME
NILDO GONZALEZ CARITAY SANCHEZ
DNI N° 47736550

RECIBI CONFORME
Francisco Izquierdo
DNI N° 07522597



Acta de entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria