


REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4708 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 18:50 HORAS 
(Reporte N° 1)


LLUVIAS EN EL DISTRITO LONYA GRANDE - AMAZONAS

I. HECHOS:

El 21 de mayo de 2023, a las 16:08 horas, a consecuencia de las lluvias intensas se produjo afectación a los servicios básicos (agua potable); en los caseríos de Limones y Gramalote el distrito de Lonya Grande, provincia de Uctubamba.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CASERIO	SECTOR
AMAZONAS	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE	LIMONES Y GRAMALOTE	173963



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 18:50 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES
	SERVICIOS BÁSICOS
	RED DE AGUA POTABLE SIN SERVICIO AFECTADO (%)
DPTO. AMAZONAS	
PROV. UCTUBAMBA	
DIST. LONYA GRANDE	8

Nota: Información no actualizada en el SINPADv2.0

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 26 de mayo de 2023

Regional

GORE AMAZONAS

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0249 (REPORTE 02) - 26/05/2023 COER-AMAZONAS informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lonya Grande, realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú) y registró en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
 - El personal de la Municipalidad Distrital de Lonya Grande realizó las labores de limpieza en las captaciones de agua con recursos propios.
 - La Municipalidad Distrital de Lonya Grande realiza las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para presentar una IOARR y de esta manera atender las captaciones y líneas de conducción de agua afectadas.
 - No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.
 - Se cierra el presente reporte a solicitud de Gobierno Regional de Amazonas.

Nacional

COEN - INDECI

- ✓ Se procede al cierre del presente reporte debido a que la atención de la emergencia será atendida por el sector competente asimismo se coordina con la autoridad local para la actualización de la emergencia en el SINPAD.

V. FUENTE:


Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.

Chorrillos, 26 de mayo de 2023

COEN - INDECI




CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



CM EP Gedwar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: R. Ccahuana M.

ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 26-mayo-2023

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 01: AMAZONAS

Provincia 0107: UCTUBAMBA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE	73,800	173, 800	49.1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.



ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS

23 MAY 2023



Afectación de servicios básicos (agua potable); en el distrito de Lonya Grande

