

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4710 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 19:00 HORAS
(Reporte N° 1)

HUAICO EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR - ÁNCASH

I. HECHOS:

El 25 de mayo de 2023, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias intensas en la zona se registró un huaico que la afectó el camino rural en el tramo de Machac a Ruriquillca, distrito de Chavín de Huantar, provincia de Huari.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	SINPAD
ÁNCASH	HUARI	CHAVÍN DE HUANTAR	RURIQUILCA	174148



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 19:00 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)
DEPA. ÁNCASH	
PROV. HUARI	
DIST. CHAVÍN DE HUANTAR	20

Nota: En proceso de actualización en el SINPAD.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 26 de mayo de 2023

Regional

GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1060/26-05-2023/COER-ANCASH/18:30 HORAS (Reporte N° 1), informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú).
 - El personal de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar con apoyo de maquinaria pesada realizó la limpieza de la vía afectada culminando su limpieza el 26/5/2023 a las 14:00 hora aproximadamente.
 - El COER Áncash cierra su reporte como atendido.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

Nacional

MININTER

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20230000645 de Fecha y hora del Reporte: 26 de Mayo del 2023, 16:02 horas, informó que el Subprefecto Distrital de Chavín de Huántar se constituyó al tramo que conecta los caseríos de Machac y Ruriquillca, verificando la ocurrencia de un deslizamiento de lodo y rocas. Asimismo, se verificó que persona de Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar realizó la habilitación de la vía afectada.

COEN - INDECI


- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del presente reporte teniendo en cuenta que la autoridad local viene actualizando la emergencia en el SINPAD.

V. FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

Chorrillos, 26 de mayo de 2023

COEN - INDECI




Gen. EP Gedwar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil



Sr. Ruddy Jamie Aldave Huamán
Evaluador (E) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º



Gen. Brig. (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Valverde G.

ANEXO:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 26-mayo-2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0210: HUARI

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	0	6,110,455	18.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

2. MAQUINARIA UTILIZADA:

Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar

Actualizado el 26 de mayo de 2023, a las 19:00 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Alquilado por	Uso
Cargador Frontal	1	Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar	Trabajos de limpieza de vía
TOTAL	1		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash

ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS

26 MAY 2023



Limpieza de la vía afectada.

25 MAY 2023



Huaco en el distrito de Chavín de Huántar.