

REPORTE PRELIMINAR N° 1177 - 26/5/2023 / COEN - INDECI / 16:00 HORAS


LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CHIMBAN - CAJAMARCA

I. HECHOS:

El 26 de mayo de 2023, a las 12:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias intensas, generaron la activación de la Quebrada Seca, afectando a viviendas en el Sector de Villa Lourdes, en el distrito de Chimban, provincia de Chota

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO
CAJAMARCA	CHOTA	CHIMBAN	LA RAMADA



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de mayo de 2023, a las 16:00 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)
DEP. CAJAMARCA	
PROV. CHOTA	
DIST. CHIMBAN	200

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 26 de mayo de 2023

Regional

GORE Cajamarca

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA PRELIMINAR N° 108 del 26/05/2023 a las 15:14 Horas, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chimban realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú).
 - La Municipalidad Distrital de Chimban realizara coordinaciones para trabajos con maquinaria pesada.
 - La vía se encuentra totalmente restringida.
 - No se reportan daños a la vida y la salud de las personas
 - La DDI y COER Cajamarca monitorea la emergencia.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

V. FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca



INDECI
DEFENSA CIVIL, tarea de todos

COEN
CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Chorrillos, 26 de mayo de 2023

COEN - INDECI

CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

CNEP Gerardo L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º

Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Fajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Herrera C.

ANEXO:
Vistas fotográficas.

ANEXO
VISTAS FOTOGRÁFICAS

26 MAY 2023



Lluvias intensas en el distrito de Chimban