

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4913 - 6/6/2023 / COEN - INDECI / 02:40 HORAS
(Reporte N° 1)

EXPLOSIÓN EN EL DISTRITO DE CARAZ - ANCASH

I. HECHOS:

El 5 de junio de 2023, a las 15:20 horas aproximadamente, se produjo una explosión de un tanque de concentración de vapor en una sauna, causando daños a la salud de las personas y bienes materiales, en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	JIRON
ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	JIRON GRAU S/N



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 6 de junio de 2023, a las 02:40 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)		LOCALES PUBLICOS
			ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
	AFECTADA	HERIDA	AFECTADO
DPTO. ANCASH			
PROV. HUAYLAS			
DIST. CARAZ	1	2	1

Nota: Información no registrada en el SINPAD.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.

Detalle a la vida y salud

Personas heridas

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	DIAGNOSTICO
1	PAUL ANDRES MOSQUERA GUERRERO	33	HERIDA CORTANTE PROFUNDA CON COMPROMISO VASCULO NERVIOSO
2	SHARID IVANA PEREYRA CASTILLEJO	4	POLICONTUSO

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Martes 6 de junio de 2023

Regional

GORE Ancash


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1121 /05 -06-2023/COER-ANCASH/ 23:00 HORAS (Reporte N° 1) informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaylas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú) para su posterior registro en el SINPAD.
 - La comisaría PNP sectorial de Caraz informó que producto de la explosión resultaron 2 personas heridas, identificados con el nombre de: Mosquera Guerrero Paul Andrés de 33 años con heridas cortantes profundas y Pereyra Castillejo Sharid de 4 años con diagnostico Policontuso, ambas personas se encuentran en observación en el Hospital San Juan de Dios de Caraz.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

V. FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.

Chorrillos, 6 de junio de 2023

COEN - INDECI




GEP Gedwar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil



GPC Dorcas Cárdenas Cárdenas
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.ºB.º



Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Fajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: E. Jaime D.

ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 6-junio-2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0212: HUAYLAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ	112,580	641,095	45.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.



ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



Explosión en una sauna en el distrito de Caraz